PAT-NO:

JP403125818A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 03125818 A

TITLE:

ELECTRIC BROILING DEVICE

PUBN-DATE:

May 29, 1991

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

HIRAMATSU, HIDEAKI

MERA, TAKAFUMI

KUBO, YOSHINOBU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP01263302

APPL-DATE:

October 9, 1989

INT-CL (IPC): F24C007/04, A47J037/06

US-CL-CURRENT: 219/411

ABSTRACT:

PURPOSE: To get an appropriate broiling condition, facilitate to

cooked state within a cooking housing and eliminate any trouble even if an oily

smoke is generated by a method wherein a quartz heater is provided,

its front surface and lower surface are covered with a uniform heating plate

composed of a far infra-red radiation material.

CONSTITUTION: A cooked item 9 is placed on a broiling net 8 set in

receiving pan 7, a door 4 is closed and then a quartz heater 10 at a broiling

device 5 is electrically energized. Then, an interior of a cooking housing 6

BEST AVAILABLE COPY

5/31/05. EAST Version: 2.0.1.4

is illuminated bright and in turn its front surface may prevent a light

shielded with a uniform heating plate 11 from being directly inputted to bare

eyes and then an interior of the cooking housing 6 may easily be seen. A

radiation heat having a high intensity of radiation from the quartz heater 10

is received with the uniform heating plate 11 and heats the cooked item 9 as a

secondary radiation heat and at the same time the radiation heat outputted from

the rear surface part is reflected against a casing to heat the cooked item 9

and then a uniform heating is carried out together with the heating by a

convection flow heat. In addition, oily droplets or oily <u>smoke</u> dispersed

during cooking operation are shielded by the uniform heating plate 11 and then

they are not directly adhered to the quartz heater 10. The uniform heating

plate 11 is composed of a steel plate coated with a far <u>infra-red</u> radiation coating material 5.

COPYRIGHT: (C) 1991, JPO&Japio

5/31/05, EAST Version: 2.0.1.4

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出題公開

⑫ 公 開 特 許 公 報(A) 平3-125818

Sint. Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

❷公開 平成3年(1991)5月29日

F 24 C 7/04 A 47 J 37/06

371

7153-3L 7421-4B

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

母発明の名称 電気焼物器

> ②特 顧 平1-263302

22出 願 平1(1989)10月9日

@発明 平 松 者 明 米 良 の発 者

秀 査 費 文 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

の発 明 者 保 久

兹 侰

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

包出 願 松下電器産業株式会社 人 倒代 理 弁理士 森本 義弘

大阪府門真市大字門真1006番地

1. 発明の名称

电気质物器

- 2.特許請求の範囲
 - 1. 前方に那を有する調理庫に、クオーツヒー タを設け、このクオーツヒータの近傍で少な くとも前面および下面を覆うように均熱板を 設けた政気焼物器。
 - 2. 均熱板を遠赤外線放射材で構成した前次項 1 記載の電気焼物器。
- 3. 発明の詳細な説明

産県上の利用分野

本発明は電気焼物器に関するものである。

従来の技術

従来の電気焼物器においては、第4回に示すよ うに、シーズヒータ21が使用されていた。

発明が解決しようとする課題

しかしながら、従来の焼物器20にあっては、シ ーズヒータ21を用いているため、立上り速度が温 いとともにエネルギー放射強度も低く、適切な焼

物条件が得られないし、シーズヒータ21の温度は 850 ℃前後であるため、調理風22内は略く、調理 状態が見づらかった。これらを解決すべく、ヒー タの色温度を1000℃以上に上げたクオーツヒータ (ハロゲンガスなどを封入)を採用すれば、エネ ルギー放射強度も上がり、調理庫22内も明るくな るが、色温度が1000℃以上となるクオーツヒータ の明るさは直視すると目にまぶしく、逆に調理庫 内が見づらくなる。また、賀理時に飛散する油煙 がクオーツヒータに大量に付着した場合、油湿に 含まれた塩分の、特にNaとクオーツヒータの石 英管とが反応し、いわゆる失通現象を起こして訓 龍や割れにつながる恐れがあった。

本発明は上記問題を解決するもので、適切な煩 物条件を得ることができ、かつ調理庫内の調理状 態が見やすく、油煙が生じても支降をさたすこと のない電気焼物器を提供することを目的とするも のである.

課題を解決するための手段

上記課題を解決するために、本発明は、クオー

ッヒータを採用し、その近傍で少なくとも前国お よび下面を均熱板で覆うようにしたものである。

また、本発明は、さらに上記均熱収を適赤外線 放射材で構成したものである。 作用

複数設けられたトップヒータ部3が配扱されると ともに、このトップヒータ都3の下方箇所に、前 面に罪4が設けられた焼物器部5が配設されてい る。第1回および第2因に示すように、魚物器部 5を構成する闘弾隊6の内部には、下部に、水受 111.7 とこの水受皿でに載設された規模8とが設け られ、調理物9はこの焼網8上に載置される。調 理庫6の上部には、石英管13の中にタングステン または電熱線をヒータ 12としてアルゴンガスまた はハロゲンガスとともに対入して構成された複数 本のクオーツヒータ10が並設されている。そして、 各クオーツヒータ10の近傍で背面および下面を覆 うようにそれぞれ均熱板11が配設され、この均熱 収11の付貸は遮赤外線放射塗料15をコーティング した例似で構成されている。なお、第3因に示す ように、焼物器部5の関方には操作部14が配置さ れ、各ヒータ(クオーツヒータ10およびシーズヒ ータ2)への電力制御などを行う回路部(図示せ ず)を内蔵している。

次に、上記構成における煩物器部5の動作を設

熱が可能となる。

さらに、調理中に兼散する油酒や油煙は、均熱 収で遮ぎられるため、直接クオーツヒータに付着 することはなく、わずかに調放部から回り込んで 付着するのみであって、失速現象から到離や割れ に至ることはない。

また、均熱板の材質を選条外線放射材で構成することにより、均熱板は約500 で~700 でに加熱され、効率よく選条外級が二次輻射され、効などの調理物の表面での熱吸収が良くなり、うまみをのがさず、業早く焼上げができるようになる。 事故例

は下、本発明の一実施例を図面を参照して説明する。

第1図は本発明の一実施例を示す焼物器部およびその近傍箇所の間面断面図、第2図は門焼物器部の正面断面図、第3図は同焼物器部が設けられているシステムキッチンの流し台を示す料復図である。第3図に示すように、システムキッチンの流し台1には、上面に、渦巻状シーズに一タ2が

明する。まず、焼物器部5の扉4を開いて水受風 7に水を所定量入れ、この水受皿7に焼網8をセ ットする。そして、この旋網8上に翻廻物9を敷 置して扉4を閉じた後、操作部14を操作して規物 路部5のクオーツヒータ10への通電を開始する。 クオーツヒータ10は通電されると、1000℃以上の 色温度で光り、均熱板11に覆われない部分から出 る光により興理庫6内は明るく照らされる。一方、 クオーツヒータ10の前回は均熱板11で遮へいされ ているため、クオーツヒータ10の光が直接目に入 ることがなく、悶理庫6内は見やすく、かつ幕4 より外部へ返げる熱が少なくなる。クオーツヒー タ10からの放射強度の高い輻射熱は、均熱板11で 受けられて二次輻射熱として調理物9を加熱する とともに、遠へいのない後面部分から出る輻射熱 が調理母6の像体に反射して調理物9を加熱し、 さらに対流熱による加熱が相まって、均一加熱が 行われる。さらに、製理中に飛散する油滴や油煙 は、均熱板11で遮ぎられて直接クオーツヒータ10 に付着することはなく、わずかに開放部から回り

特別平3-125818(3)

込んで着するのみであって、失遠現象から制能や 割れが生じることは防止される。また、均熱板11 には遠赤外線放射造料15がコーティングされてい るため、約500 で~700 でに加熱された均熱板11 からは効率よく遠赤外線が二次輻射され、魚など の調理物9の裏面での熱吸収は良好で、うまみを のがさず、衆早く焼上げができる。調理物9の片 幅が焼上がれば裏辺して同様に焼上げることによ り調理終了となる。

発明の効果

以上説明したように本発明によれば、以下に記載されるような効果を奏する。

- (1) クオーツヒータを採用しているため、ヒータ温度が1000で以上となって、調理庫内は明るく照らされ、調理状態が見やすくなる。
- (2) 均熱板により、直接加熱による魚が過ぎが 防止されて均一加熱が行われるとともに、均 熱板を選赤外線放射材で構成して遮赤外線加 熱をすることにより調理物のうまみをのがさ ず業早く焼上げができるようになる。


- (3) 均熱収が、調理時に発生する塩分からクオーツヒータの石英管を保護し、長期使用に耐 えられるようになる。
- (4) 均熱板が、割れやすいクオーツヒータを保護する。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を示す焼物器部およびその近傍箇所の傾面断面図、第2図は同焼物器部の正面断面図、第3図は同焼物器部が設けられているシステムキッチンの流し台を示す斜視図、第4図は従来の電気焼物器の断面図である。

4 … 耶、5 … 焼物器部(電気焼物器)、6 … 調理庫、8 … 焼網、9 … 調理物、10 … クオーツヒータ、11 … 均熱板、12 … 遠赤外線放射塗料。

代理人 森 本 魏 弘



6-調理庫 8--焼 網 10--7t-YE-9 11--均熱板


11(15) \ 10 13

第 2 図


9-- 酮理物 15---遗标外線放射塗料

-121-





第 4 図



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.